

Перв. примен.	Справ. №	ФИАШ.436518.195 МЭ										
Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	<div><div>A1</div><div><div>X3</div><div>+</div><div>АКБ +</div><div>-</div><div>АКБ -</div></div><div><div>ВЫХОД</div><div>X2</div><div>ФАЗА</div><div>НОЛЬ</div><div>L</div><div>N</div></div><div><div>~ 220 В</div><div>50 Гц</div><div>X1</div><div>ФАЗА</div><div>ЗЕМЛЯ</div><div>НОЛЬ</div><div>L</div><div>E</div><div>N</div></div></div>							
<div><div>A1 - Источник бесперебойного питания ТЕРЛОСОМ-300</div><div>X1 - разъем для подключения напряжения сети электропитания ~220В, 50Гц.</div><div>X2 - розетка для подключения нагрузки</div><div>X3 - клеммная колодка для подключения внешней АКБ</div></div>												
Подп. и дата	Инв. № подл.	ФИАШ.436518.195 МЭ										
		<div>Изм.</div> <div>Лист</div> <div>№ докум.</div> <div>Подп.</div> <div>Дата</div>					<div>Источник бесперебойного питания ТЕРЛОСОМ-300</div> <div>Электромонтажный чертеж</div>			<div>Лит.</div>	<div>Масса</div>	<div>Масштаб</div>
<div>Разраб.</div>												
<div>Пров.</div>												
<div>Т. контр.</div>												
<div>Н. контр.</div>												
<div>Утв.</div>												
Копировал										Формат А3		